

Protocolo vinculado: REC-ES-3202603-20200227-05

Número do processo: 59053.003418/2020-58

Data do protocolo: 27/02/2020

Data do cadastro do processo: 28/02/2020 21:20:41

Interessado: Município de Iconha

Procedência:

Assunto: Ações de Recuperação

MOVIMENTAÇÕES

28/02/2020 21:20:41 - Processo enviado para análise

06/03/2020 15:43:14 - Processo devolvido para ajustes

Protocolo vinculado: REC-ES-3202603-20200221-03

Número do processo: 59053.003416/2020-69

Data do protocolo: 21/02/2020

Data do cadastro do processo: 28/02/2020 11:06:56

Interessado: Município de Iconha

Procedência:

Assunto: Ações de Recuperação

MOVIMENTAÇÕES

28/02/2020 11:06:56 - Processo enviado para análise
06/03/2020 15:42:28 - Processo devolvido para ajustes
30/03/2020 08:22:12 - Processo enviado para análise
30/03/2020 17:21:53 - Distribuição efetuada
01/04/2020 15:05:23 - Aguardando devolução para ajustes
01/04/2020 16:18:04 - Processo devolvido para ajustes
15/04/2020 10:32:52 - Processo reenviado para análise
23/04/2020 19:26:46 - Análise finalizada pelo Analista
24/04/2020 10:25:12 - Análise finalizada pelo Coordenador
24/04/2020 10:38:14 - Análise finalizada pelo Diretor
24/04/2020 12:20:13 - Processo encaminhado para empenho

Protocolo vinculado: REC-ES-3202603-20200210-02

Número do processo: 59053.003415/2020-14

Data do protocolo: 10/02/2020

Data do cadastro do processo: 28/02/2020 10:57:30

Interessado: Município de Iconha

Procedência:

Assunto: Ações de Recuperação

MOVIMENTAÇÕES

28/02/2020 10:57:30 - Processo enviado para análise

06/03/2020 15:40:27 - Processo devolvido para ajustes

Protocolo vinculado: REC-ES-3202603-20200222-04

Número do processo: 59053.003419/2020-01

Data do protocolo: 22/02/2020

Data do cadastro do processo: 28/02/2020 22:11:31

Interessado: Município de Iconha

Procedência:

Assunto: Ações de Recuperação

MOVIMENTAÇÕES

28/02/2020 22:11:31 - Processo enviado para análise

06/03/2020 15:44:05 - Processo devolvido para ajustes

16/04/2020 10:51:41 - Processo devolvido para ajustes

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Plano de Trabalho

v1.01

PROTOCOLO Nº REC-ES-3202603-20200227-05

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações		

1. Dados Cadastrais

Órgão Proponente: PREFEITURA DE ICONHA		CNPJ: 27.165.646/0001-85		
Responsável Nelsani Maria Rigo		Cargo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil	CPF 716.859.447-87	
Endereço: PRAÇA DARCY MARCHIORI, 11 - JARDIM JANDIRA				
Cidade: Iconha	UF: ES	C.E.P.: 29280-000	Telefone: (28) 3537-1011	Tipo da meta: Infraestrutura Pública

2. Outros Partícipes

3. Objeto

Descrição: Reconstrução de vias do município de Iconha após a enchente de 17 de Janeiro de 2020		
Desastre: Inundações	Data da Ocorrência: 17/01/2020	Portaria de Reconhecimento: 115 (21/01/2020)

4. Descrição Sumária das Metas

Nº	Dados da Meta			Grupo/Subgrupo	
1	Identificação Pavimentação em Rua Jorge Aarão			OBRAS VIÁRIAS E PAVIMENTAÇÃO RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE VIA PAVIMENTADA (URBANA)	
	Quantidade 750	Unidade M2	Valor total (R\$) R\$ 71.250,00	Localização 20° 47' 42" S 40° 48' 45" O	
2	Identificação Pavimentação em Rua Pedro Conte			OBRAS VIÁRIAS E PAVIMENTAÇÃO RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE VIA PAVIMENTADA (URBANA)	
	Quantidade 200	Unidade M2	Valor total (R\$) R\$ 190.000,00	Localização 20° 47' 42" S 40° 48' 46" O	
	Identificação Pavimentação em Rua Quintino Figueira Gomes			OBRAS VIÁRIAS E PAVIMENTAÇÃO RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE VIA PAVIMENTADA (URBANA)	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	

3	750	M2	R\$ 47.500,00	20° 47' 44" S	40° 48' 44" O
4	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	Pavimentação em Rua Carlos Alberto Caprini			OBRAS VIÁRIAS E PAVIMENTAÇÃO RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE VIA PAVIMENTADA (URBANA)	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	2800	M2	R\$ 266.000,00	20° 46' 00" S	40° 50' 05" O
5	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	Ponte de acesso a Retiro			OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (MOLDADO "IN LOCO")	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	66	M2	R\$ 330.000,00	20° 44' 09" S	40° 53' 18" O
6	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	Pavimentação de trecho entre a Rua Major Vieira e Rua Virgílio Silva			OBRAS VIÁRIAS E PAVIMENTAÇÃO RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE VIA PAVIMENTADA (URBANA)	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	1200	M2	R\$ 114.000,00	20° 47' 44" S	40° 48' 40" O
7	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	Pavimentação de trecho entre a Rua Virgílio Silva e a Rua Santa Luzia			OBRAS VIÁRIAS E PAVIMENTAÇÃO RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE VIA PAVIMENTADA (URBANA)	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	1500	M2	R\$ 142.500,00	20° 47' 39" S	40° 48' 44" O
8	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	Pavimentação em Rua Santa Luzia			OBRAS VIÁRIAS E PAVIMENTAÇÃO RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE VIA PAVIMENTADA (URBANA)	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	3000	M2	R\$ 285.000,00	20° 47' 12" S	40° 49' 21" O
9	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	Pavimentação em Rua Izídio Munaldi			OBRAS VIÁRIAS E PAVIMENTAÇÃO RECONSTRUÇÃO PARCIAL DE VIA PAVIMENTADA (URBANA)	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	2300	M2	R\$ 218.500,00	20° 47' 12" S	40° 49' 21" O
10	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	Ponte que liga as comunidades de Monte Belo e Campinho			OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (MOLDADO "IN LOCO")	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	75	M2	R\$ 396.000,00	20° 44' 20" S	40° 49' 37" O
11	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	Ponte de acesso a comunidade de Itinga			OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (MOLDADO "IN LOCO")	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	66	M2	R\$ 330.000,00	20° 49' 14" S	40° 48' 13" O
	Identificação			Grupo/Subgrupo	

12	Ponte em Pedra Lisa Baixa			OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (MOLDADO "IN LOCO")	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	52	M2	R\$ 264.000,00	20° 44' 10" S	40° 49' 41" O
13	Identificação Ponte que liga Inhaúma a Nova Esperança			Grupo/Subgrupo OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (MOLDADO "IN LOCO")	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	52	M2	R\$ 264.000,00	20° 44' 56" S	40° 50' 54" O
14	Identificação Ponte que liga Santo Antônio a Palmeira			Grupo/Subgrupo OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (MOLDADO "IN LOCO")	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	52	M2	R\$ 264.000,00	20° 43' 28" S	40° 52' 58" O
15	Identificação Ponte de acesso a Secador de Café em Inhaúma			Grupo/Subgrupo OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (MOLDADO "IN LOCO")	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	52	M2	R\$ 264.000,00	20° 44' 39" S	40° 53' 39" O
16	Identificação Ponte que liga Monte Belo a Duas Barras			Grupo/Subgrupo OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (MOLDADO "IN LOCO")	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
	66	M2	R\$ 330.000,00	20° 44' 24" S	40° 52' 03" O
VALOR TOTAL			R\$ 3.776.750,00		

6. Termo de Compromisso

[X] Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria MI nº 624/2017 e que todas as metas e demais informações prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.

Iconha, 28 de Fevereiro de 2020

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87
(28) 99921-4323

Declaro que tenho conhecimento das informações contidas na Portaria MI nº 624/2017 e **assumo o compromisso** de aplicar os recursos repassados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil / MI na forma da legislação pertinente.

Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo do município (estado).

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Pede deferimento

Iconha, 28 de Fevereiro de 2020

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES

MUNICÍPIO: Iconha

SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Inundações

DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020



1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 3: Pavimentação em Rua Quintino Figueira Gomes

Ação pretendida

() Reconstrução Total


(X) Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS

20° 47' 44" S

40° 48' 44" O

Localização



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Houve uma enxurrada que com a pressão da água deslocou e removeu o pavimento existente.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Não

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

6000

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A mobilidade urbana fica prejudicada

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

**Legenda:**

Trecho a ser reparado

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES

MUNICÍPIO: Iconha

SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Inundações

DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020

**1. Localização**

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 2: Pavimentação em Rua Pedro Conte

Ação pretendida Reconstrução Total Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS

Localização

20° 47' 42" S

40° 48' 46" O

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Houve uma enxurrada que com a pressão da água deslocou e removeu o pavimento existente.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Não

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

500

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A mobilidade urbana fica prejudicada

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Parte da rua a ser reparada

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC




Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05		
Meta 12: Ponte em Pedra Lisa Baixa	Ação pretendida	
	(X) Reconstrução Total	() Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
20° 44' 10" S	40° 49' 41" O	



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com o advento da enxurrada, esta estrutura foi Parcialmente arrancada

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

como medida paliativa, o município implantou aterro e estrutura em madeira para passagem de carros menores e um passadiço para passagem de pedestre, no intuito de restabelecimento da rotina dos moradores

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

400

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

O ir e vir na comunidade ficou prejudicado

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Ponte danificada



Legenda:

Ponte danificada

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 1: Pavimentação em Rua Jorge Aarão	Ação pretendida	
	() Reconstrução Total	(X) Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
20° 47' 42" S	40° 48' 45" O	

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Houve uma enxurrada que com a pressão da água deslocou e removeu o pavimento existente.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Não

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?


500

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A mobilidade urbana fica prejudicada

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Pavimentação removida

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 4: Pavimentação em Rua Carlos Alberto Caprini	Ação pretendida	
	() Reconstrução Total	(X) Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS	Localização	

20° 46' 00" S

40° 50' 05" O

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Houve uma enxurrada que com a pressão da água deslocou e removeu o pavimento existente.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Não

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

6000

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A mobilidade urbana fica prejudicada

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Parte da rua a ser reparada

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico


UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 5: Ponte de acesso a Retiro	Ação pretendida	
	(X) Reconstrução Total	() Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
20° 44' 09" S	40° 53' 18" O	



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Ponte foi destruída

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

como medida paliativa, o município implantou aterro estrutura em madeira para passagem de carros menores e um passadiço para passagem de pedestre, no intuito de restabelecimento da rotina dos moradores.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

400

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A mobilidade urbana fica prejudicada

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Imagem do que sobrou de onde era a ponte



Legenda:

Acesso a comunidade

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 6: Pavimentação de trecho entre a Rua Major Vieira e Rua Virgílio Silva	Ação pretendida	
	() Reconstrução Total	(X) Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
20° 47' 44" S	40° 48' 40" O	

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com o advento da enxurrada, este equipamento público sofreu danos, em algumas partes ele foi arrancado em outros houve o afundamento e desalinhamento do greide das ruas.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

não foi possível implantar qualquer medida paliativa até o momento, tendo em vista a natureza da obra

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

600

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A mobilidade urbana fica prejudicada

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Imagem do trecho afetado

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 7: Pavimentação de trecho entre a Rua Virgílio Silva e a Rua Santa Luzia	Ação pretendida	
	() Reconstrução Total	(X) Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
20° 47' 39" S	40° 48' 44" O	

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com o advento da enxurrada, este equipamento público sofreu danos, em algumas partes ele foi arrancado em outros houve o afundamento e desalinhamento do greide das ruas.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

não foi possível implantar qualquer medida paliativa até o momento, tendo em vista a natureza da obra.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

600

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A mobilidade urbana fica prejudicada

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Pavimento danificado

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 8: Pavimentação em Rua Santa Luzia	Ação pretendida	
	() Reconstrução Total	(X) Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
20° 47' 12" S	40° 49' 21" O	

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com o advento da enxurrada, este equipamento público sofreu danos, em algumas partes ele foi arrancado em outros houve o afundamento e desalinhamento do greide das ruas

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

não foi possível implantar qualquer medida paliativa até o momento, tendo em vista a natureza da obra.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

600

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A mobilidade urbana fica prejudicada

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Rua Santa Luzia

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 9: Pavimentação em Rua Izídio Munaldi	Ação pretendida	
	() Reconstrução Total	(X) Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
20° 47' 12" S	40° 49' 21" O	

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com o advento da enxurrada, este equipamento público sofreu danos, em algumas partes ele foi arrancado em outros houve o afundamento e desalinhamento do greide das ruas.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

não foi possível implantar qualquer medida paliativa até o momento, tendo em vista a natureza da obra.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

700

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A mobilidade urbana fica prejudicada

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Situação atual da rua Izidio Munaldi

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC




Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05		
Meta 10: Ponte que liga as comunidades de Monte Belo e Campinho	Ação pretendida	
	(X) Reconstrução Total	() Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
20° 44' 20" S	40° 49' 37" O	



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com o advento da enxurrada, esta estrutura foi Parcialmente arrancada

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

como medida paliativa, o município implantou aterro e estrutura em madeira para passagem de carros menores e um passadiço para passagem de pedestre, no intuito de restabelecimento da rotina dos moradores.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

400

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Possibilidade de ir e vir na comunidade

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Ponte destruída



Legenda:

Vista lateral

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico


UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações		
DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020		

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 11: Ponte de acesso a comunidade de Itinga	Ação pretendida	
	(X) Reconstrução Total	() Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
20° 49' 14" S	40° 48' 13" O	



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com o advento da enxurrada, esta estrutura foi totalmente arrancada.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

como medida paliativa, o município implantou aterro estrutura em madeira para passagem de carros menores e um passadiço para passagem de pedestre, no intuito de restabelecimento da rotina dos moradores.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

250

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

O ir e vir na comunidade ficou prejudicado

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Ponte destruída



Legenda:

tabuleiro destruído

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 13: Ponte que liga Inhaúma a Nova Esperança

Ação pretendida

Reconstrução Total


Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS

Localização

20° 44' 56" S

40° 50' 54" O



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com o advento da enxurrada, esta estrutura foi Totalmente arrancada.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

como medida paliativa, o município implantou aterro e estrutura em madeira para passagem de carros menores e um passadiço para passagem de pedestre, no intuito de restabelecimento da rotina dos moradores.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

150

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

O ir e vir na comunidade ficou prejudicado

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Ponte destruída



Legenda:

Ponte destruída

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico


UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 14: Ponte que liga Santo Antônio a Palmeira	Ação pretendida	
	(X) Reconstrução Total	() Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS	Localização	
20° 43' 28" S	40° 52' 58" O	



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com o advento da enxurrada, esta estrutura foi Totalmente arrancada.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

como medida paliativa, o município implantou aterro e estrutura em madeira para passagem de carros menores e um passadiço para passagem de pedestre, no intuito de restabelecimento da rotina dos moradores.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

100

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

O ir e vir na comunidade foi prejudicado

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Ponte destruída



Legenda:

Paliativo

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações		
DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020		

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 15: Ponte de acesso a Secador de Café em Inhaúma

Ação pretendida

Reconstrução Total


Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS

Localização

20° 44' 39" S

40° 53' 39" O



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com o advento da enxurrada, esta estrutura foi Totalmente arrancada

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

como medida paliativa, o município implantou aterro e estrutura em madeira para passagem de carros menores e um passadiço para passagem de pedestre, no intuito de restabelecimento da rotina dos moradores.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

100

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

O ir e vir ficou prejudicado na comunidade

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Ponte arrancada

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico


UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações		

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200227-05

Meta 16: Ponte que liga Monte Belo a Duas Barras	Ação pretendida	
	(X) Reconstrução Total	() Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS		Localização
20° 44' 24" S	40° 52' 03" O	



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com o advento da enxurrada, esta estrutura foi totalmente arrancada

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

como medida paliativa, o município implantou aterro estrutura em madeira para passagem de carros menores e um passadiço para passagem de pedestre, no intuito de restabelecimento da rotina dos moradores.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

100

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

O ir e vir ficou prejudicado

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Ponte arrancada

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Plano de Trabalho

v1.01

PROCOLO Nº REC-ES-3202603-20200210-02

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações		

1. Dados Cadastrais

Órgão Proponente: PREFEITURA DE ICONHA		CNPJ: 27.165.646/0001-85		
Responsável Nelsani Maria Rigo		Cargo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil		CPF 716.859.447-87
Endereço: PRAÇA DARCY MARCHIORI, 11 - JARDIM JANDIRA				
Cidade: Iconha	UF: ES	C.E.P.: 29280-000	Telefone: (28) 3537-1011	Tipo da meta: Infraestrutura Pública

2. Outros Partícipes

3. Objeto

Descrição: Obras de reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ocorrido em 17 de Janeiro de 2020		
Desastre: Inundações	Data da Ocorrência: 17/01/2020	Portaria de Reconhecimento: 115 (21/01/2020)

4. Descrição Sumária das Metas

Nº	Dados da Meta			Grupo/Subgrupo	
1	Identificação RECONSTRUÇÃO DE MURO E PARTE DO PAVIMENTO TÉRREO EM ANEXO DO CRAS			EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS OUTROS	
	Quantidade 1	Unidade UN	Valor total (R\$) R\$ 63.277,20	Localização 20° 47' 34" S 40° 48' 46" O	
	Identificação RECONSTRUÇÃO EM PRAÇA CENTRAL "SEO MARCOS"			OUTRAS OUTRAS	
2	Quantidade 1705	Unidade METRO QUADRADO	Valor total (R\$) R\$ 149.347,88	Localização 20° 47' 41" S 40° 48' 41" O	
	Identificação NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM MONTE BELO			INFRAESTRUTURA DE SANEAMENHO BÁSICO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
3	Quantidade 150	Unidade M2	Valor total (R\$) R\$ 300.000,00	Localização 20° 45' 14" S 40° 50' 50" O	

4	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA OSVALDO SANTIAGO (VALDÃO)			OUTRAS OUTRAS	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
1000	METRO QUADRADO	R\$ 22.850,00	20° 47' 31" S	40° 48' 44" O	
5	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM DUAS BARRAS			INFRAESTRUTURA DE SANEAMENO BÁSICO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
150	M2	R\$ 300.000,00	20° 43' 47" S	40° 52' 54" O	
6	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM ILHA DE SANTO INÁCIO			INFRAESTRUTURA DE SANEAMENO BÁSICO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
150	M2	R\$ 600.000,00	20° 45' 57" S	40° 50' 04" O	
7	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM BOM DESTINO			INFRAESTRUTURA DE SANEAMENO BÁSICO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
250	M2	R\$ 1.000.000,00	20° 46' 27" S	40° 49' 40" O	
8	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	NOVA SEDE DO JARDIM DE INFÂNCIA ASTÉRIA SIQUEIRA MIRANDA			EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS INSTALAÇÃO DE ENSINO	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
1	UN	R\$ 2.000.000,00	20° 47' 37" S	40° 48' 32" O	
9	Identificação			Grupo/Subgrupo	
	RECONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM DUAS BARRAS			EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS URBANOS GINÁSIOS DE ESPORTE	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
1	UN	R\$ 535.386,76	20° 43' 46" S	40° 52' 56" O	
VALOR TOTAL			R\$ 4.970.861,84		

6. Termo de Compromisso

[X] Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria MI nº 624/2017 e que todas as metas e demais informações prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.

Iconha, 28 de Fevereiro de 2020

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87
(28) 99921-4323

Declaro que tenho conhecimento das informações contidas na Portaria MI nº 624/2017 e **assumo o compromisso** de aplicar os recursos repassados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil / MI na forma da legislação pertinente.

Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo do município (estado).

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Pede deferimento

Iconha, 28 de Fevereiro de 2020

JOÃO PAGANINI
085.953.057-49

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização


PT v1.01

REC-ES-3202603-20200210-02

**Meta 2: RECONSTRUÇÃO EM PRAÇA CENTRAL
"SEO MARCOS"****Ação pretendida** Reconstrução Total Reconstrução Parcial**Coordenadas GPS**

20° 47' 41" S

40° 48' 41" O

Localização

2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Com a força das águas, o pavimento foi arrancado em alguns pontos, a parte elétrica foi danificada, bancos, brinquedos, pergolados e luminárias.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Apenas retirada da lama e dos automóveis que foram arrastados para dentro da praça

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

13860

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

A praça era local de encontro dos moradores da cidade, onde também levavam as crianças para brincar, também muitas vezes utilizada para a realização de eventos, que por conta dos problemas com ausência dos brinquedos, pavimentação e iluminação deixou de se tornar um local seguro, principalmente a noite.

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Área onde se localizavam os brinquedos, teve arrancada pela força da água a tela de proteção, parte do canteiro e todos os brinquedos, luminárias e parte elétrica danificada



Legenda:

Trechos com pavimentos arrancados



Legenda:

Fundos da praça, onde também teve pavimento arrancado



Legenda:

Pavimento arrancado



UF: ES

MUNICÍPIO: Iconha

SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Inundações

DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020

**1. Localização**


PT v1.01

REC-ES-3202603-20200210-02

Meta 1: RECONSTRUÇÃO DE MURO E PARTE DO PAVIMENTO TÉRREO EM ANEXO DO CRAS**Ação pretendida** Reconstrução Total Reconstrução Parcial**Coordenadas GPS**

20° 47' 34" S

40° 48' 46" O

Localização**2. Informações do diagnóstico****2.1 Como a estrutura foi afetada?**

O pavimento térreo, teve seu portão de acesso arrancado, nos fundos cerca de 30 metros de muro foi derrubado pela força das águas, na rampa teve perda de guarda corpo em alvenaria. Já na parte interna do pavimento térreo, todo o revestimento de massa corrida, parte elétrica, hidráulica, esquadrias e forro foram afetados pela enchente.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Apenas limpeza do imóvel.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

13860

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

O imóvel faz o atendimento do conselho tutelar, da agência de Micro crédito e da Central de cadastramento único do Programa Bolsa Família do Governo Federal.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Fachada frontal da Infraestrutura com portão de acesso removido



Legenda:

Parte do muro que caiu, com cerca de 10 metros de extensão



Legenda:

Parte do muro que caiu, com cerca de 20 metros





Legenda:

Parte interna da edificação, com danos na parte elétrica, revestimento de massa corrida, forro e pintura totalmente danificado no andar térreo.

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200210-02

Meta 5: NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM DUAS BARRAS

Ação pretendida

Reconstrução Total

Reconstrução Parcial


Coordenadas GPS

20° 43' 47" S

40° 52' 54" O

Localização

Próxima a Igreja Católica



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Todo o solo que faz parte da contenção da estrutura foi carregado pela água, as instalações hidráulicas foram destruídas, leito filtrante e tanque séptico danificado.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Não houve ação paliativa

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

200

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Falta de tratamento de esgoto coletado.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Estado atual da estação de tratamento de esgoto



Legenda:

Sua estrutura foi toda comprometida como mostra a foto



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações		

1. Localização PT v1.01

REC-ES-3202603-20200210-02

Meta 6: NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM ILHA DE SANTO INÁCIO	Ação pretendida	
	(X) Reconstrução Total	() Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS		Localização
20° 45' 57" S	40° 50' 04" O	



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

A estrutura foi soterrada por areia trazidas pelas águas do Rio Iconha.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Limpeza superficial

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

800

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Falta de tratamento de esgoto coletado.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas





Legenda:

Estação de tratamento coberta por areia do rio



Legenda:

Acesso a estação de tratamento que foi coberta pela areia



Legenda:

Muro destruído, areia cobrindo toda a estrutura



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações		

1. Localização PT v1.01

REC-ES-3202603-20200210-02

Meta 7: NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM BOM DESTINO	Ação pretendida	
	(X) Reconstrução Total	() Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS	Localização	
20° 46' 27" S	40° 49' 40" O	



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

A estrutura ficou com as instalações hidráulicas de tratamento obstruídas por areia, o leito filtrante foi danificado, a estrutura civil foi comprometida por troncos de árvores

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Limpeza superficial

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

1200

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Falta de tratamento de esgoto coletado.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Vista geral da estação



Legenda:

Grade de proteção arrancada, banco de areia cobriu a estrutura.



Legenda:

Interior coberto por resíduos da enchente.




Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações		

1. Localização PT v1.01

REC-ES-3202603-20200210-02	
Meta 8: NOVA SEDE DO JARDIM DE INFÂNCIA ASTÉRIA SIQUEIRA MIRANDA	Ação pretendida
	<input checked="" type="checkbox"/> Reconstrução Total <input type="checkbox"/> Reconstrução Parcial
Coordenadas GPS	Localização
20° 47' 37" S 40° 48' 32" O	



2. Informações do diagnóstico

- 2.1 Como a estrutura foi afetada?**
O alagamento causou danos na alvenaria, parte elétrica e muro frontal (que já passou por reparos), porém uma sala de atividades continua interdita por conta do telhado em risco.
- 2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?**
Sim, reconstrução do muro, pintura e recuperação da parte elétrica, porém a Escola se encontra em área de risco de inundação.
- 2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?**
167
- 2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?**
Apesar de ter sido parcialmente recuperada, a escola está em área de risco de alagamento, e por se tratarem de crianças se faz necessária a realocação dessa edificação para uma área que não sofra com essas enchentes.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Pátio



Legenda:

Refeitório



Legenda:

Área de atividades que continua interditada por conta do telhado

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações		
DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020		

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200210-02

Meta 3: NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM MONTE BELO

Ação pretendida

Reconstrução Total


Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS

20° 45' 14" S

40° 50' 50" O

Localização





2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

A estrutura foi soterrada por areia trazidas pelas águas do Rio Iconha.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Limpeza superficial

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

150

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Falta de tratamento de esgoto coletado.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Estação de tratamento de esgoto



Legenda:

Estrutura coberta por lama ressecada



Legenda:

Bancos de areia formados em cima da estação de tratamento

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações		

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200210-02

Meta 4: RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA OSVALDO SANTIAGO (VALDÃO)

Ação pretendida

() Reconstrução Total

(X) Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS

20° 47' 31" S

40° 48' 44" O

Localização



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Brinquedos destruídos, muro desabou sobre alguns brinquedos, parquinho de areia destruído

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Retirada da lama e limpeza do local.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

13860

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Sem espaço para lazer e diversão em conjunta com a família trazendo prejuízo ao bem estar dos munícipes.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Muro destruído e brinquedo destruído



Legenda:

Academia popular danificada ao lado de muro destruído



UF: ES

MUNICÍPIO: Iconha

SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Inundações

DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020

**1. Localização**

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200210-02

Meta 9: RECONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM DUAS BARRAS**Ação pretendida** Reconstrução Total Reconstrução Parcial**Coordenadas GPS****Localização**

20° 43' 46" S

40° 52' 56" O

**2. Informações do diagnóstico****2.1 Como a estrutura foi afetada?**

A enxurrada danificou o piso e a instalação elétrica; Destruíu o alambrado, muro e um dos pilares da estrutura metálica da cobertura.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Interdição do local.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

13860

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Prejuízo ao progresso coletivo no esporte, lazer e cultura.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87**3. Fotos ilustrativas**



Legenda:

Vista frontal da estrutura



Legenda:

Acesso lateral do ginásio de esportes

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Plano de Trabalho

v1.01

PROTOCOLO Nº REC-ES-3202603-20200221-03

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações		

1. Dados Cadastrais

Órgão Proponente: PREFEITURA DE ICONHA		CNPJ: 27.165.646/0001-85		
Responsável Nelsani Maria Rigo		Cargo Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil	CPF 716.859.447-87	
Endereço: PRAÇA DARCY MARCHIORI, 11 - JARDIM JANDIRA				
Cidade: Iconha	UF: ES	C.E.P.: 29280-000	Telefone: (28) 3537-1011	Tipo da meta: Infraestrutura Pública

2. Outros Partícipes

3. Objeto

Descrição: Obras de reconstrução da infraestrutura pública destruída pelo desastre ocorrido em 17 de Janeiro de 2020.		
Desastre: Inundações	Data da Ocorrência: 17/01/2020	Portaria de Reconhecimento: 115 (21/01/2020)

4. Descrição Sumária das Metas

Nº	Dados da Meta			Grupo/Subgrupo	
1	Identificação RECONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA UBALDO RIGONI CARDOSO			Grupo/Subgrupo OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA (CONCRETO/METÁLICA)	
	Quantidade 50	Unidade M2	Valor total (R\$) R\$ 560.000,00	Localização 20° 47' 23" S 40° 48' 55" O	
	Identificação RECONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA CARLOS ALBERTO CAPRINI			Grupo/Subgrupo OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA (CONCRETO/METÁLICA)	
2	Quantidade 44	Unidade M2	Valor total (R\$) R\$ 497.196,47	Localização 20° 47' 17" S 40° 49' 18" O	
	Identificação RECONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA DOIS AMIGOS			Grupo/Subgrupo OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA (CONCRETO/METÁLICA)	
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	

3	55	M2	R\$ 621.838,01	20° 46' 22" S	40° 49' 43" O
4	Identificação		Grupo/Subgrupo		
	MURO DE CONTENÇÃO EM RUA SANTA LUZIA		OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS MURO "L" DE CONCRETO ARMADO (MURO FLEXÃO)		
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
425	M2	R\$ 144.241,18	20° 47' 20" S	40° 49' 11" O	
5	Identificação		Grupo/Subgrupo		
	RECONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA MANOEL DA CUNHA MORAES		OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA (CONCRETO/METÁLICA)		
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
30	M2	R\$ 341.052,13	20° 45' 47" S	40° 50' 05" O	
6	Identificação		Grupo/Subgrupo		
	MURO DE CONTENÇÃO EM RUA VIRGÍLIO SILVA		OBRAS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS MURO "L" DE CONCRETO ARMADO (MURO FLEXÃO)		
	Quantidade	Unidade	Valor total (R\$)	Localização	
250	M2	R\$ 84.847,75	20° 47' 33" S	40° 48' 45" O	
VALOR TOTAL			R\$ 2.249.175,54		

6. Termo de Compromisso

[X] Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria MI nº 624/2017 e que todas as metas e demais informações prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.

Iconha, 28 de Fevereiro de 2020

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87
(28) 99921-4323

Declaro que tenho conhecimento das informações contidas na Portaria MI nº 624/2017 e **assumo o compromisso** de aplicar os recursos repassados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil / MI na forma da legislação pertinente.

Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo do município (estado).

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Pede deferimento

Iconha, 28 de Fevereiro de 2020

JOÃO PAGANINI
085.953.057-49

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200221-03


Meta 1: RECONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA UBALDO RIGONI CARDOSO**Ação pretendida** Reconstrução Total Reconstrução Parcial**Coordenadas GPS**

20° 47' 23" S

40° 48' 55" O

Localização

Ao lado do Ginásio de Esportes



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

A passarela foi destruída pela força da enchente, restando apenas a base de concreto.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Não

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

13860

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Com a destruição da passarela, os moradores precisam andar grandes distâncias para chegar ao seu destino.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87





Legenda:

Passarela destruída





Legenda:

Via de acesso a passarela metálica que foi destruída





Legenda:

Acesso pelo lado do ginásio de esportes

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200221-03

Meta 2: RECONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA CARLOS ALBERTO CAPRINI

Ação pretendida

Reconstrução Total

Reconstrução Parcial


Coordenadas GPS

20° 47' 17" S

40° 49' 18" O

Localização

Próxima a Transportadora Jolivan



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

A passarela metálica foi carregada pela força das águas, restando apenas suas cabeceiras de concreto.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Não

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

13860

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Os moradores da região são obrigados a percorrer grandes distâncias para chegar ao seu destino.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
PONTE PARA PEDRETTES
"CARLOS ALBERTO CAPRINI"
Prefeito Municipal
Dercelino Mongin
Vice-Prefeito
José Maurício Caprini
- Adm. 2001 a 2006



Legenda:

Cabeceiras da ponte destruída

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Inundações		

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200221-03

Meta 5: RECONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA MANOEL DA CUNHA MORAES

Ação pretendida

Reconstrução Total


Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS

20° 45' 47" S

40° 50' 05" O

Localização



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Tanto a passarela como as cabeceiras foram arrancadas

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Foi colocado um cabo pelos próprios moradores atravessarem o local

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?


13860

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Ter que andar grandes distâncias para chegar ao seu destino

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas





Legenda:

Passarela arrancada pelas águas

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES	MUNICÍPIO: Iconha	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Inundações	DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020	

1. Localização

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200221-03

Meta 4: MURO DE CONTENÇÃO EM RUA SANTA LUZIA

Ação pretendida

Reconstrução Total


Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS

Localização

20° 47' 20" S

40° 49' 11" O



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Solapamento do logradouro ocasionado pela cheia do corpo hídrico.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

A área fora isolada de imediato para prevenir acidentes aos transeuntes.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

13860

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Limitou o fácil acesso ao centro da cidade sobrecarregando o transito local.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Pavimentação arrancada pela enchente, padrão de energia derrubado, erosão. Solapamento do logradouro ocasionado pela cheia do corpo hídrico.

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Relatório de Diagnóstico

UF: ES

MUNICÍPIO: Iconha

SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Inundações

DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020



Meta 6: MURO DE CONTENÇÃO EM RUA VIRGÍLIO SILVA

Ação pretendida

(X) Reconstrução Total

() Reconstrução Parcial

Coordenadas GPS

Localização

20° 47' 33" S

40° 48' 45" O



2. Informações do diagnóstico

2.1 Como a estrutura foi afetada?

Solapamento do logradouro ocasionado pela cheia do corpo hídrico.

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

A área fora isolada de imediato para prevenir acidentes aos transeuntes.

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

13860

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Limitou o fácil acesso ao centro da cidade sobrecarregando o trânsito local.

Nelsani Maria Rigo

716.859.447-87

3. Fotos ilustrativas



Legenda:

Área para construção do muro



Legenda:

Área destruída pelas águas, muro destruído

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

Relatório de Diagnóstico



UF: ES

MUNICÍPIO: Iconha

SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Inundações

DATA DA OCORRÊNCIA: 17/01/2020

**1. Localização**

PT v1.01

REC-ES-3202603-20200221-03

Meta 3: RECONSTRUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA DOIS AMIGOS**Ação pretendida** Reconstrução Total Reconstrução Parcial**Coordenadas GPS****Localização**

20° 46' 22" S

40° 49' 43" O

**2. Informações do diagnóstico****2.1 Como a estrutura foi afetada?**

Foi completamente arrancada pela força das águas

2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Não

2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

13860

2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

As pessoas são obrigadas a percorrer grandes distâncias para chegar ao seu destino.

Nelsani Maria Rigo
716.859.447-87**3. Fotos ilustrativas**



Legenda:

Acesso a passarela Dois Amigos