

Inundações em Dário Meira/BA

Acesso local danificado,
próximo à BA-030

Fontes:

- Pré desastre:



CBERS-4A - 2021.03.07

Sensor WPM: Pan + visible

- Base / pós desastre:



Pleiades1B - 2021.12.31


Includes Pleiades material © CNES 2021,

Distribution Airbus DS



Activation 742 - Call 853

100 m (basemap)



P/ Dário Meira

Acesso
danificado

Rio Gongogi

BA-030

