

Inundações na Cidade de Ilhéus/BA

Passagem danificada na
localidade de Salobrinho

Fonte:



Pleiades1B - 2021.12.31

Includes Pleiades material © CNES 2021,

Distribution Airbus DS




BRASIL

Bahia

Act 742 - Call 853

1:10.000 (A4 borderless)

250 m



Leito anterior

Passagem
danificada

Rio Cachoeira

